


ТАБЛИЦА – СХЕМА
НОВО-ВЫСОТНОЙ СЪЁМКИ ПОДВЕСНОГО ПУТИ КРАНА КМ(б)-5т рег. № 604

НГС, Участок микрофильтров

Замечание:

- значения, превышающие нормы по Р1 (перепады поперек пути).

- значения, превышающие допустимые нормы по Р2 (перепады вдоль пути).

- значения, превышающие допустимые нормы по Р3 (уширение / сужение / колеи).

За отметку ± 00мм принята самая высокая точка пути (по низу направляющих).

-3, -12, -33, ... – занижение относительно ± 00мм.

< – стыки направляющих (указаны только разъемные). << – стыки с дефектами.

■ – ремонтные площадки; ⊗ – место установки нивелира.

Разбивка осей произведена произвольно:

Параллельные оси здания (ряды колонн) разбиты с юга на север;

поперечные оси разбиты с запада на восток: с 1 по 5 (по количеству колонн).

Буктиром условно показано искривление направляющей (вид сверху).

Эксперт по подъемным сооружениям:



Логинов В.Л.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Железобетонный путь:	надземный, подвесной, для мостового крана с колеей 9000мм
Срок службы:	24,0м – общая длина по крайним осям пролета (здания)
Организация владелец пути:	МУП г. Ижевска «Ижводоканал»

1. Допустимые и фактические отклонения элементов кранового пути, расположенного в осях: «А – Г» / «1 – 5»

Таблица

Обозначение отклонений согласно ПБ 10-382-00 в скобках обозначения отклонений согласно РТМ-41 /	Отклонение, мм		Не соответствует в точках:
	Допустимое	Фактическое (максим.)	
1	2	3	4
Высота отметок головок рельсов в нормальном поперечном сечении	40 / 40 /	в норме	-
Высота отметок направляющих в здании, вдоль пути (на соседних опорах) из расчета S/1000	10 / 6 /	в норме	-
Отклонение в плане между осями диаметрии направляющих (сужение или уширение колеи)	15 / 15 /	в норме	-
Отклонение направляющей в плане от прямой линии (смещение от продольной оси)	- / 4 /	до 17	В таблице-схеме значения отклонений выделены жирным шрифтом
Линейное смещение торцов соединяемых направляющих в плане по высоте	2 / 2 /	-	Стыки сварные
Зазоры в стыках направляющих	12 / 6 /	-	Стыки сварные
Расстояние от выступающих частей крана до колонн и стен	60 / - /	в норме	-
Расстояние от верхней точки крана до нижней точки строения	100 / - /	в норме	-

1	2	3	4
износ направляющей: уменьшение ширины полки двутавра уменьшение толщины полки двутавра (при одновременном отгибе полки) отгиб полки двутавра (при одновременном износе полки)	$B > 0,05B$ $f < 0,15\delta$ $\Delta\delta < 0,1\delta$	в норме	

Замечание:

Крановый путь смонтирован по ТИ «Инструкция по проектированию путей внутрицехового грузового транспорта», Госстрой, г. Москва – 1968г. Так как данная инструкция утеряна, оценка состояния пути (браковка) проведена по типовой инструкции РТМ-41 «Руководящий материал на монтаж монорельсовых дорожек, подкрановых путей, эл.тальферов, кран-балок, кранов-штабелеров, мостовых кранов, подвесных грузонесущих и толкающих конвейеров», разработанной в 1976 году ЗПО «Ижмаш».

2. Направляющие:

Положение двутавровых направляющих в плане кранового пути не соответствует требованиям действующих правил ПБ 10-382-00 (колея в середине пролета заужена). Направляющая, расположенная со стороны оси «А», смонтирована из деформированных двутавровых звеньев (кривизна в месте сварного стыка превышает допуски).

Устранить (привести рихтовку в соответствие требованиям приложения 10 ПБ 10-382-00) /

3. Тупиковые упоры:

Упоры крепятся только сваркой и не подстражованы. Деревянные накладки упоров крепятся гвоздями (вместо болтов).

Принять к сведению (упоры и накладки рекомендуется крепить болтами) /

4. Прочее:

Отсутствует справка на крановый путь (проект, на который можно было бы сослаться, также отсутствует).

Устранить (привести в соответствие требованиям п. 9.1.4 ПБ 10-382-00; справку со ссылкой на проект или проверочный перерасчет вшить в паспорт крана) /

Отсутствует маркировка осей в пролете (оси здания не вынесены на колонны, что затрудняет правильное обозначение дефектов, выявляемых при обследовании, последующее их нахождение и устранение).

Принять к сведению (определиться с обозначением осей здания и вынести их на колонны, хотя бы выборочно) /

Эксперт по подъемным сооружениям:



Логинов В.Л.