



- Горячий – наносится тонким слоем на материал, сушить 30 минут. Далее поверхности нагреваются до 80–90 °С и плотно скрепляются на несколько минут. Для окончательного высыхания следует подождать 3 часа.
- Холодный – клей равномерно наносится на материал тонким слоем, сушится 15 минут, потом наносится еще один слой. Поверхности прижимают друг к другу на пару минут, после чего оставляют сохнуть на сутки.

Изм	Нуч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Гоголев			
Рук.гр.		Яковлева			
Разраб.		Маратканова			

16 – 56 – АС 1			
Строительство КНС для объектов “МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства”			
Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
	Р	14.1	
Ворота В1. Узлы крепления уплотнительной ленты		МУП г.Ижевска “Ижводоканал”	